

## إشتراطات السلامة والصحة المهنية في صناعة الأدوية

### موضوع البحث :

تمر الصناعات الدوائية بمراحل عدة فتبدأ بعمل التجارب في المعامل ثم يتم تطبيقها في أقسام الإنتاج المختلفة وأثناء ذلك يتعرض العاملون في هذه الصناعة إلى العديد من المخاطر المهنية منها الضوضاء العالية الصادرة عن تشغيل الماكينات والخلاطات ومنها أترية المواد الأولية للدواء التي لها أثر كبير على العاملين ومنها أبخرة المذيبات العضوية التي تستخدم في عمليات الاستخلاص وفي جميع المعامل الخاصة بإجراء التجارب المختلفة للتأكد من جودة الخواص الطبيعية واختبار كفاءة الدواء هذا بالإضافة إلى أن هذه المواد قد تكون سببا في إحداث الحرائق والانفجارات جنبًا إلى جنب مع تأثيرها الصحي الضار على العاملين.

الأسباب التي تكمن وراء هذه المشكلة تتلخص فيما يلي:

- ١- قصور في نظم التهوية الموجودة في أماكن العمل.
- ٢- عدم الالتزام بإجراء التحاليل المختلفة داخل (دواليب الغازات والأبخرة).
- ٣- قصور في عمليات الصيانة والإصلاح.
- ٤- تصرفات غير مأمونة من العاملين أثناء أداء بعض العمليات.
- ٥- ضعف الرقابة والإشراف.
- ٦- عدم استخدام مهمات الوقاية الشخصية.
- ٧- عدم الالتزام بالقياسات الدورية في بيئة العمل لتقييم حدود التعرض.
- ٨- عدم الالتزام بأصول تخزين المواد الخطرة في المخازن.
- ٩- تواجد العاملين في أماكن التعرض للمواد الخطرة دون الحاجة لذلك.

ويهدف البحث إلي :

- ١- تقييم المخاطر التي يتعرض لها العاملون نتيجة التعرض لأبخرة المذيبات العضوية في صناعة الدواء.
- ٢- وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية في هذه الصناعة وشرح كيفية التعامل مع هذه التعرضات الخطيرة.
- ٣- وضع الحلول الهندسية والاحتياطات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية على العاملين والناجمة من تعرضهم لهذه الملوثات.

## نتائج البحث :

- تم سحب عينات أبخرة مذيبيات عضوية مختلفة (كحول إيثيلي - كحول ميثيلي - بيريدين ....) من ثلاث شركات تعمل في قطاع صناعة الأدوية في مناطق الإنتاج والاختبارات المعملية ثم تحليلها بطرق كروماتوجرافية دقيقة وكانت النتائج كالآتي طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠٣ .
- بالشركة الأولى أجري تحليل كروماتوجرافي لعينات من أبخرة الكحول الإيثيلي ، الكحول الميثيلي ، البيريدين ورابع الهيدروفوران والكلوروفورم في الأقسام المختلفة وكانت معظم القياسات في الحدود المسموح بها بينما في قسم الأقراص والتحبيب (عمل الحبوب) كان تركيز الكحول الإيثيلي أعلى من الحدود المسموح بها وكذلك تركيز أبخرة البيريدين داخل معمل الرقابة مما يشكل خطورة على العاملين المعرضين.
- بالشركة الثانية أجريت قياسات لتركيز أبخرة المذيبيات العضوية [كحول ميثيلي ، كحول إيثيلي ، ثنائي إيثيل وميثيل كيتون وكانت معظم القياسات في الحدود المسموح بها بينما كان تركيز الكحول الميثيلي داخل معامل اختبار الجودة أعلى من الحد المسموح به.
- بالشركة الثالثة أجريت قياسات بيئية في أماكن العمل تشمل الكحول الإيثيلي والكحول الميثيلي والكحول الأيزوبروبيلي والأسيتونيتريل والأسيتون ورابع الهيدروفوران ومن الملاحظ أن جميع القياسات تركيزها قليل جداً لما تتمتع به هذه الشركة من اتباع وسائل التقنية الحديثة في جميع الأقسام.

## توصيات البحث :

- (١) ضرورة الإقبال للعمليات الصناعية وإحكام غلق معدات الطحن والخلط والتجفيف وغيرها. والحفاظ على زجاج فتحات المراقبة في أماكنه وفي حالة صالحة وأمنة.
- (٢) ميكنة العمليات اليدوية واستخدام ظلمبات السحب غير المحدثه للشرر والتي تتناسب مع الاستخدام في الأماكن الرطبة (التي تعمل بضغط الهواء) كوسيلة بديلة لاستخدام التيار الكهربائي.
- (٣) تدريب العاملين وزيادة الوعي الوقائي لديهم والتأكد من إلمامهم بالمخاطر المحتمل التعرض لها وكيفية توفير الوقاية الملائمة لأنفسهم ولبينة عملهم ومنشآتهم.
- (٤) الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية الوقائية وفق برنامج زمني محدد.

- ٥) استخدام التهوية الموضعية على الماكينات والمعدات لتجنب وصول الملوثات الى التركيزات الضارة وتخصيص غرفة مجهزة بنظام تهوية ملائم لإجراء تجزئة الكيماويات للمخازن وقياس كفاءة أداء أنظمة التهوية دوريًا.
- ٦) إجراء القياسات البيئية دوريًا لتقييم كفاءة إجراءات الوقاية.
- ٧) توفير أدشاش مياه في موقع ملائم للاستخدام السريع في حالات التعرضات الخطرة للمذيبات العضوية واستخدام وسائل الوقاية الشخصية الملائمة لنوع التعرض.
- ٨) استبدال المذيبات ذات الخطورة أو السمية العالية ببدائل أخرى أقل خطورة أو سمية بقدر الإمكان.
- ٩) إدخال دوائر الكمبيوتر في أعمال التخزين لتوفير الوقت والجهد في التداول وضمان السلامة والأداء الصحيح الآمن في عمليات الشحن والتفريغ بالمخازن.